



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Skfm Lars Sundström AB

Värtavägen 57, 115 38 Stockholm
Tel: 663 47 15 Fax: 661 63 66
E-mail: info@sotarenstockholm.nu

Certifierad enligt DET NORSKE VERITAS
Certifikat nr: 2007-SKM-AQ-2432

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum 210622	Protokollsnummer 21-BP372
Folionr 100023300	21-0960
Ägare (namn och postadress) Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM	

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) Jaktvarvet 7	Adress Norr Mälärstrand 62
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) Flerbostadshus	Besiktningen avser <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring <input type="checkbox"/>
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provnigen utförd den 210609-0610	Provnigen omfattar Rökkanal till: 15 öppna spisar		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstenens material Tegel	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
Angränsande kanaler <input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 <input type="checkbox"/>	Luftbehandlingsinstallation <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTK	Inreglerad den <input type="checkbox"/>	
Besiktningdatum	Takskyddsanordningar <input type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Utlåtande

På uppdrag har brandskyddskontroll/kamerainspektion utförts på 15 rökkanaler som betjänar eldstäder i ovanstående fastighet. På protokoll BK21-197 redovisas kanalernas status specificerat per lägenhet/eldstad.

15 rökkanaler. Inga avvikelser har noterats.

INFORMATION
Lagen om skydd mot olyckor 2003:778 innebär ett större ansvar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

I samband med kontroll har sotning av eldstäder med rökkanaler utförts.

Protokoll översänt till
 byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

R Fransson
Sakkunnig

Besiktningman: G Öhman/Iwersén



**Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Skfm Lars Sundström AB**

Värtavägen 57, 115 38 Stockholm
Tel: 663 47 15 Fax: 661 63 66
E-mail: info@sotarenstockholm.nu

Certifierad enligt DET NORSKE VERITAS
Certifikat nr: 2007-SKM-AQ-2432

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum 210622	Protokollsnummer 21-BP372
Folionr 100023300	21-0960
Ägare (namn och postadress) Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM	

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) Jaktvarvet 7	Adress Norr Mälärstrand 62
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) Flerbostadshus	Besiktningen avser <input type="checkbox"/> nybyggnad <input type="checkbox"/> ändring <input type="checkbox"/>
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Täthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provnigen utförd den 210609-0610	Provnigen omfattar Rökkanal till: 15 öppna spisar		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstenens material Tegel	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
Angränsande kanaler <input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 <input type="checkbox"/>	Luftbehandlingsinstallation <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX	Inreglerad den <input type="checkbox"/>	
Besiktningdatum	Takskyddsanordningar <input type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Utlåtande

På uppdrag har brandskyddskontroll/kamerainspektion utförts på 15 rökkanaler som betjänar eldstäder i ovanstående fastighet. På protokoll BK21-197 redovisas kanalernas status specificerat per lägenhet/eldstad.

15 rökkanaler. Inga avvikelser har noterats.

INFORMATION

Lagen om skydd mot olyckor 2003:778 innebär ett större ansvar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

I samband med kontroll har sotning av eldstäder med rökkanaler utförts.

Protokoll översänt till
 byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

R Fransson
Sakkunnig

Besiktningman: G Öhman/Iwersén



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Skfm Lars Sundström AB

Värtavägen 57, 115 38 Stockholm
Tel: 663 47 15 Fax: 661 63 66
E-mail: info@sotarenstockholm.nu

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontrollen	Kund nr	Protokoll nr
210610	100023300	21-BK197

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7 Adress Norr Mälarderstrand 62	Namn och adress Brf Jaktvarvet 7 Uppa gm Louis Repp Norr Mälarderstrand 62 112 35 STOCKHOLM
--	---

Kontrollobjekt Objekt nr: Se bilagor Typ: Flerpostadshus

Värmeanläggning

Eldstadstyp: Öppna spisar Bränsleslag: Ved
Placering (våningsplan): Se bilagor Placering (utrymme): Se bilagor
Rök-/avgaskanal:

Senaste sotning:

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Anm.: Se bifogade protokoll med specifikation per lägenhet/eldstad.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

Pos.**	Avvikelse	Åtgärd ***	
		1	2

Kontrollen utförd av:

G Öhman

1. Eldstad	2. Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7. Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4. Pannrum	6. Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3. Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golybeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5. Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter (SRVFS 2003:11) och allmänna råd (SRVFS 2004:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210609	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1702
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälärstrand 62, Berggren 1702	Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1702	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G Ohman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress	Tel	Fax	E-post	Org Nr
Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	08-6634715	08-6616366	info@sotarenstockolm.nu	556135-8424 Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210609	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1603
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälärstrand 62, Wessling 1603	Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/>	Öppen spis	<input type="checkbox"/>	Kakelugn	<input type="checkbox"/>	Köksspis	<input type="checkbox"/>	Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/>	Ved	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/>	1603	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/>	Vardagsrum	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/>	Tegel	<input type="checkbox"/>	Modul	<input type="checkbox"/>	Stål	<input type="checkbox"/>	
Senaste sotning								

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/>	Okulär kontroll	<input type="checkbox"/>	Täthetsprovning	<input type="checkbox"/>	Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad röckanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G. Öhman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210609	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1503
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälarstrand 62, Edvinsson 1503	Norr Mälarstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/>	Öppen spis	<input type="checkbox"/>	Kakelugn	<input type="checkbox"/>	Kökspis	<input type="checkbox"/>	Annat	<input type="checkbox"/>
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/>	Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/>	1503	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/>	Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/>	Tegel	<input type="checkbox"/>	Modul	<input type="checkbox"/>	Stål	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning									

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/>	Okulär kontroll	<input type="checkbox"/>	Täthetsprovning	<input type="checkbox"/>	Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

Anmärkning:


Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: G Öhman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	Tel 08-6634715	Fax 08-6616366	E-post info@sotarenstockolm.nu	Org Nr 556135-8424 Innehar F-skattsedel
---	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 210609	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1403
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälarstrand 62, Procopé 1403	Norr Mälarstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/>	Öppen spis	<input type="checkbox"/>	Kakelugn	<input type="checkbox"/>	Köksspis	<input type="checkbox"/>	Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/>	Ved	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/>	1403	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/>	Vardagsrum	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/>	Tegel	<input type="checkbox"/>	Modul	<input type="checkbox"/>	Stål	<input type="checkbox"/>	
Senaste sotning								

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/>	Okulär kontroll	<input type="checkbox"/>	Täthetsprovning	<input type="checkbox"/>	Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G Öhman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210609	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1801
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM
Adress Norr Mälärstrand 62, Ringstedt 1801	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1801	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning
--------------	---	--	--

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G Öhman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress

Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel

08-6634715

Fax

08-6616366

E-post

info@sotarenstockolm.nu

Org Nr

556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210609	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1701
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälarstrand 62, Reps 1701	Norr Mälarstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1701	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Hall	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning
--------------	---	--	--

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G Ohman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Ormslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress

Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel

08-6634715

Fax

08-6616366

E-post

info@sotarenstockolm.nu

Org Nr

556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210609	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1601
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälärstrand 62, Bagon 1601	Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning
--------------	---	--	--

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras

Kontrollen utförd av Namn: G Ohman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	Tel 08-6634715	Fax 08-6616366	E-post info@sotarenstockolm nu	Org Nr 556135-8424 Innehar F-skattsedel
---	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 210609	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1501
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälärstrand 62, Baron 1501	Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1501	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G. Ohman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Ormslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	Tel 08-6634715	Fax 08-6616366	E-post info@sotarenstockolm.nu	Org Nr 556135-8424 Innehar F-skattsedel
---	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210609	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1401
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälärstrand 62, Skogman 1401	Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/>	Öppen spis	<input type="checkbox"/>	Kakelugn	<input type="checkbox"/>	Köksspis	<input type="checkbox"/>	Annat	<input type="checkbox"/>
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/>	Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/>	1401	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/>	Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/>	Tegel	<input type="checkbox"/>	Modul	<input type="checkbox"/>	Stål	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning									

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/>	Okulär kontroll	<input type="checkbox"/>	Täthetsprovning	<input type="checkbox"/>	Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad röckanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av  Namn: G. Ohman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210610	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1301
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälarstrand 62, Fishbein 1301	Norr Mälarstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1301	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G Ohman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress

Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel

08-6634715

Fax

08-6616366

E-post

info@sotarenstockolm.nu

Org Nr

556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210610	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1303
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälärstrand 62, Berg Björnelius 1303	Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1303	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stå	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning
--------------	---	--	--

Anmärkning:

Kamerainspekterad röckanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G Ohman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning		

Adress Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	Tel 08-6634715	Fax 08-6616366	E-post info@sotarenstockolm.nu	Org Nr 556135-8424 Innehar F-skattsedel
---	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor
(2003:778)

Datum för kontrollen 210610	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1201
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps
Adress Norr Mälarstrand 62, Ahlsten 1201	Norr Mälarstrand 62 112 35 STOCKHOLM

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/>	Öppen spis	<input type="checkbox"/>	Kakelugn	<input type="checkbox"/>	Köksspis	<input type="checkbox"/>	Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/>	Ved	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/>	1201	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/>	Vardagsrum	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/>	Tegel	<input type="checkbox"/>	Modul	<input type="checkbox"/>	Stål	<input type="checkbox"/>	
Senaste sotning								

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/>	Okulär kontroll	<input type="checkbox"/>	Täthetsprovning	<input type="checkbox"/>	Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G Öhman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Ormslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress
Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel
08-6634715

Fax
08-6616366

E-post
info@sotarenstockolm.nu

Org Nr
556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210610	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1203
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM
Adress Norr Mälärstrand 62, Sundqvist 1203	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1203	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G. Ohman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress

Skorstensfejarmästare
Lars Sundström AB
Värtavägen 57
115 38 STOCKHOLM

Tel

08-6634715

Fax

08-6616366

E-post

info@sotarenstockolm.nu

Org Nr

556135-8424
Innehar F-skattsedel



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210610	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1101
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM
Adress Norr Mälärstrand 62, Andersson 1101	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1101	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G Öhman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Omslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	Tel 08-6634715	Fax 08-6616366	E-post info@sotarenstockolm.nu	Org Nr 556135-8424 Innehar F-skattsedel
---	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---



Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Lars Sundström AB

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Datum för kontrollen 210610	Reg.nummer 0023300	Protokollsnummer 21-BK197/1103
--------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Fastighet

Fastighetsbeteckning Jaktvarvet 7	Ägare Brf Jaktvarvet 7 Upa gm Louis Reps Norr Mälärstrand 62 112 35 STOCKHOLM
Adress Norr Mälärstrand 62, Andersson Åberg 1103	

Kontrollobjekt - Värmeanläggning

Eldstadstyp	<input checked="" type="checkbox"/> Öppen spis	<input type="checkbox"/> Kakelugn	<input type="checkbox"/> Köksspis	<input type="checkbox"/> Annat
Bränsleslag	<input checked="" type="checkbox"/> Ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Våningsplan	<input checked="" type="checkbox"/> 1103	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utrymme	<input checked="" type="checkbox"/> Vardagsrum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rök-/avgaskanal	<input checked="" type="checkbox"/> Tegel	<input type="checkbox"/> Modul	<input type="checkbox"/> Stål	<input type="checkbox"/>
Senaste sotning				

Kontrollmetoder

Typ av metod	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--	--------------------------

Anmärkning:

Kamerainspekterad rökkanal, inga avvikelser har noterats.

Vid brandskyddskontrollen framkom följande brister:

Pos	Avvikelse	Åtgärd	
		1	2

1= Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen

2= Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas

Kontrollen utförd av Namn: G Öhman	1 ELDSTAD	2.1 Flamövervakning	3.8 Sotbeläggning	5.5 Övrigt
	1.1 Avstånd till brännbart	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.9 Övrigt	6 Drift & skötsel
	1.2 Luckor	2.3 Avstånd till brännbart	4 Pannrum	6.1 Eldningsteknik
	1.3 Förbränningsrum	2.4 Övrigt	4.1 Brandteknisk klass	6.2 Bränslehantering
	1.4 Förbindelsekanal	3 Rök-/avgaskanal	4.2 Golvbeläggning	6.3 Restprodukter
	1.5 Reglerutrustning	3.1 Avstånd till brännbart	4.3 Övrigt	6.4 Medgivande sota själv
	1.6 Eldstadsplan	3.2 Ormslutningsvägg	5 Tak & uppstigning	6.5 Övrigt
	1.7 Förbränningsluft	3.3 Skiljevägg	5.1 Tillträde till tak	7 Övrigt
	1.8 Sotbeläggning	3.5 Schakt	5.2 Tillträde t. skorsten	
	1.9 Övrigt	3.6 Rökgasfläkt	5.3 Arbetsplan	
	2 Eldningsapparat	3.7 Insatsrör/foder	5.4 Takbeläggning	

Adress Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB Värtavägen 57 115 38 STOCKHOLM	Tel 08-6634715	Fax 08-6616366	E-post info@sotarenstockolm.nu	Org Nr 556135-8424 Innehav F-skattsedel
---	-------------------	-------------------	-----------------------------------	---