

Skfm Lars Sundström AB
Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Värtavägen 57, 115 38 Stockholm
Tel: 08 663 47 15 Fax:

Rensningsprotokoll nr: 9658
ProtokollDatum: 2022-05-12
Prot avser: Sotning enligt LSO 2003:778

Ägare
Brf Jaktvarvet 7//Reps.L
Norr Mälärstrand 7
112 35 STOCKHOLM
Kundnr: 23300
Fastighetsansvarig

Objektsnr 4476
Fastighetsbeteckning: Jaktvarvet 7
Byggnadens adress: Norr Mälärstrand 62
Specifikation av lokal:
Antal lägenheter: 22
Antal fläktar:
Systemtyp: F

Arbete

Typ av arbete: Rengörning av ventilationer från kök, badrum, WC

Utfört datum: 220328-30

Utfört av: Stockholms 2:a Sotningsdistrikt

Portnr	LägNr	Namn	Objekt	Anmärkning
	0:1	Axbom		Rensning av frånluftskanal badrum
	0:1	Axbom		Rensning av imkanal kök
	0:2	Hyddmark		Rensning av imkanal kök
	0:2	Hyddmark		Rensning av frånluftskanal badrum
	1:1	Andersson		Rensning av 2 frånluftskanaler badrum
	1:1	Andersson		Rensning av imkanal kök
	1:1	Andersson		Frånluftskanal wc-rum rensad
	1:2	Elonsson		Rensning av frånluftskanal badrum
	1:2	Elonsson		Rensning av imkanal kök
	1:3	Andersson		Rensning av imkanal kök
	1:3	Andersson		Rensning av frånluftskanal badrum
	1:3	Andersson		Frånluftskanal wc-rum rensad
	2:1	Ahlsten		Frånluftskanal wc-rum rensad
	2:1	Ahlsten		Rensning av frånluftskanal badrum
	2:1	Ahlsten		Rensning av imkanal kök
	2:2	Ahmadi		Rensning av frånluftskanal badrum
	2:2	Ahmadi		Rensning av imkanal kök
	2:3	Sundqvist		Rensning av frånluftskanal badrum
	2:3	Sundqvist		Rensning av imkanal kök
	2:3	Sundqvist		Frånluftskanal wc-rum rensad

Skfm Lars Sundström AB
Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Värtavägen 57, 115 38 Stockholm
Tel: 08 663 47 15 Fax:

Rensningsprotokoll nr: 9658
ProtokollDatum: 2022-05-12
Prot avser: Sotning enligt LSO 2003:778

Ägare
Brf Jaktvarvet 7//Reps.L
Norr Mälärstrand 7
112 35 STOCKHOLM
Kundnr: 23300
Fastighetsansvarig

Objektsnr 4476
Fastighetsbeteckning: Jaktvarvet 7
Byggnadens adress: Norr Mälärstrand 62
Specifikation av lokal:
Antal lägenheter: 22
Antal fläktar:
Systemtyp: F

Arbete

Typ av arbete: Rengörning av ventilationer från kök, badrum, WC

Utfört datum: 220328-30

Utfört av: Stockholms 2:a Sotningsdistrikt

Portnr	LägNr	Namn	Objekt	Anmärkning
	3:1	Fischbein		Frånluftskanal wc-rum rensad
	3:1	Fischbein		Rensning av frånluftskanal badrum
	3:1	Fischbein		Rensning av imkanal kök
	3:2	Forsell		Rensning av frånluftskanal badrum
	3:2	Forsell		Rensning av imkanal kök
	3:3	Berg		Rensning av frånluftskanal badrum
	3:3	Berg		Frånluftskanal wc-rum rensad
	3:3	Berg		Rensning av imkanal kök
	4:1	Skogman		Frånluftskanal wc-rum rensad
	4:1	Skogman		Rensning av 2 frånluftskanaler badrum
	4:1	Skogaman		Rensning av imkanal kök
	4:2	Procopé		Frånluftskanal wc-rum rensad
	4:2	Procopé		Rensning av frånluftskanal badrum
	4:2	Procopé		Rensning av imkanal kök
	5:1	Baron		2 frånluftskanaler wc-rum rensad
	5:1	Baron		Rensning av frånluftskanal badrum
	5:1	Baron		Rensning av imkanal kök
	5:2	Nordlinder		Rensning av frånluftskanal badrum
	5:2	Nordlinder		Rensning av imkanal kök
	6:1	Dahlström		Frånluftskanal wc-rum rensad

Skfm Lars Sundström AB
Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Värtavägen 57, 115 38 Stockholm
Tel: 08 663 47 15 Fax:

Rensningsprotokoll nr: 9658
ProtokollDatum: 2022-05-12
Prot avser: Sotning enligt LSO 2003:778

Ägare
Brf Jaktvarvet 7//Reps.L
Norr Mälarstrand 7
112 35 STOCKHOLM
Kundnr: 23300
Fastighetsansvarig

Objektsnr 4476
Fastighetsbeteckning: Jaktvarvet 7
Byggnadens adress: Norr Mälarstrand 62
Specifikation av lokal:
Antal lägenheter: 22
Antal fläktar:
Systemtyp: F

Arbete

Typ av arbete: Rengörning av ventilationer från kök, badrum, WC

Utfört datum: 220328-30

Utfört av: Stockholms 2:a Sotningsdistrikt

Portnr	LägNr	Namn	Objekt	Anmärkning
	6:1	Dahlström		Rensning av imkanal kök
	6:1	Dahlström		Rensning av frånluftskanal badrum
	6:2	Markin		Rensning av frånluftskanal badrum
	6:2	Markin		Rensning av imkanal kök
	6:3	Wessling		Rensning av imkanal kök
	6:3	Wessling		Rensning av frånluftskanal badrum
	6:3	Wessling		Frånluftskanal wc-rum rensad
	7:1	Reps		Frånluftskanal wc-rum rensad
	7:1	Reps		Rensning av frånluftskanal badrum
	7:1	Reps		Rensning av imkanal kök
	8:1	Ringstedt		Rensning av imkanal kök
	8:1	Ringstedt		Rensning av frånluftskanal badrum

Skfm Lars Sundström AB
Stockholms 2:a Sotningsdistrikt
Värtavägen 57, 115 38 Stockholm
Tel: 08 663 47 15 Fax:

Rensningsprotokoll nr: 9658
ProtokollDatum: 2022-05-12
Prot avser: Sotning enligt LSO 2003:778

Ägare
Brf Jaktvarvet 7//Reps.L
Norr Mälarstrand 7
112 35 STOCKHOLM
Kundnr: 23300
Fastighetsansvarig

Objektsnr 4476
Fastighetsbeteckning: Jaktvarvet 7
Byggnadens adress: Norr Mälarstrand 62
Specifikation av lokal:
Antal lägenheter: 22
Antal fläktar:
Systemtyp: F

Arbete

Typ av arbete: Rengörning av ventilationer från kök, badrum, WC

Utfört datum: 220328-30

Utfört av: Stockholms 2:a Sotningsdistrikt

Portnr	LägNr	Namn	Objekt	Anmärkning
--------	-------	------	--------	------------

Kommentar

NOTERINGAR

7:1 Reps
Kök ej rensbart.
6:1 Dahlström
Kök ej rensbart p.g.a nedsänkt tak med aluminiumslang.
6:2 Markin
Don i badrumej domonterbart (kanalen är ren).
5:1 Baron
Stigarbotten i badrum ej rensbar p.g.a sänkt undertak.
4:1 Skogman
Nedsänkt tak i badrum längst in, stigarbotten ej rensbar.
0:1 Axbom
Stigarkanal i badrum ej lokaliserad.
0:2 Hyddmark
Paxfläkt i kök.